



MK2 4x4 2.0 TDCI 136 kM Navi Półskóry Grzana Szyba Przód GWARANCJA

39 900

PLN

Dane kontaktowe



Telefon:
573 588 072

Email:
autocentrum-plewno.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą...
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka częściowo skórzana
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless entry
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Park Assistant - asystent parkowania
- Niezależny system parkowania
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości
- Asystent hamowania - Brake Assist
- Kontrola trakcji
- Automatyczna kontrola zjazdu ze stoku
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- Opony letnie
- ABS
- ESP
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

Marka	Ford
Model	Kuga
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Diesel
Importowany	Tak
Rok produkcji	2014
Przebieg	211686
Kolor	Biały
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	1997
Moc	136
Skrzynia	Manualna
Napęd	4x4 (dołączany automatycznie)
Kraj pochodzenia	Belgia
Data pierwszej rejestracji	2014-04-22
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5

