



## Coupe 1.6i 110kM Klima Navi Keyless Xenon Bluetooth Temp. Gwarancja

# 13 900

PLN

### Dane kontaktowe



Telefon:  
573 588 072

Email:  
autocentrum-plewno.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- System nawigacji satelitarnej
- Sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą...
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy ksenonowe
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Kontrola trakcji
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 16
- Opony letnie
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Marka                      | Renault          |
| Model                      | Megane           |
| Typ nadwozia               | Coupe            |
| Typ paliwa                 | Benzyna          |
| Rok produkcji              | 2009             |
| Przebieg                   | 242992           |
| Kolor                      | Czerwony         |
| VAT marża                  | Tak              |
| Pojemność skokowa          | 1598             |
| Moc                        | 110              |
| Skrzynia                   | Manualna         |
| Napęd                      | Na przednie koła |
| Kraj pochodzenia           | Holandia         |
| Data pierwszej rejestracji | 2009-11-30       |
| Bezwypadkowy               | Tak              |
| Serwisowany w ASO          | Tak              |
| Liczba miejsc              | 5                |
| Liczba drzwi               | 3                |

